


スミターマルシステム マイコン制御式コントロールユニット

取扱説明書 保存版

SCU-2P5W1 SCU-2P5S1

■定格・性能	
定格電圧	ヒーター電源 1φ AC200V 50/60Hz
操作電源	1φ AC200VまたはAC100V 50/60Hz
電圧変動範囲	定格電圧 ±10%
ヒーター容量	22.5A×2系統
消費電力	リレーON時 10VA
警報接点	無電圧1c AC200V 4A
使用温度範囲	-10~40°C
使用湿度範囲	45~85%RH(ただし結露のないこと)
停電補償	時計 24時間 温度設定 不揮発性メモリ 演算設定 不揮発性メモリ
温度センサー	白金測温抵抗体 Pt100Ω(at 0°C) 3線式
質量	3.5Kg

■外形図



本製品は販売終了いたしました
住化プラスチック株式会社 2023.03.31

住友化学グループ

SPT 住化プラスチック株式会社

住建機材部 床暖房グループ

東京本社: 〒104-8260 東京都中央区新川12丁目27番地1号(東京住友ツインビル)
TEL 03(5543) 5846 FAX 03(5543) 5926

富山: 〒934-0031 富山県射水市奈吳の江8
TEL 0766(84) 2216 FAX 0766(82) 1216

販売店

■各部の名称と働き

温度表示／エラー表示ランプ	
高	40°C 運転モードの温度制御を選択したとき、床内上限の温度設定を点灯表示します。
	38°C 各表示の設定温度は、左図のとおりです。
標準	35°C またシステムに万一異常が発生したとき、原因ごとに点滅表示します。(高温蓄熱材使用の場合、試験温度以外は
	32°C 試験 30°C +10°Cになります。)
低	30°C
試験	5°C

制御モード 時刻設定表示ランプ

選択している制御モードの状態を点灯表示します。また時刻の修正・再設定は時刻設定で行います。

時刻／制御パラメータ表示

24時間表示の時計が内蔵されています。制御電源をONにすると時刻を表示します。また予測制御のパラメータの設定値を表示します。

電源ランプ

床暖房ヒーター加熱用電源が送られているときに点灯表示します。

通電中ランプ

床暖房ヒーターに通電されているときに点灯表示します。

温度設定スイッチ

運転モードの温度センサー制御を選択したとき、このスイッチを押すごとに設定温度が低温から高温に移ります。

運転モードスイッチ

運転モードを切り替えるときに使用します。このスイッチを押すたびに、
 温度制御 → 予測制御1
 時刻設定 → 予測制御2
 の順に切り替わります。

設定スイッチ

時刻・パラメータの変更を行うときに、このスイッチを押すと「設定」モードに替わります。

時/+キー 分/-キー

温度制御時の温度設定値の変更、時刻・パラメータの設定値の変更をごのキーで行います。

このたびは住化プラスチック株式会社の床暖房「スミターマルシステム」をご採用いただきましてありがとうございます。

スミターマルシステムを正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずお読みください。本説明書は必ず保存しご使用中に万一わからない点や、調子の良くないことが生じたときに、ご参照ください。


なお、同封しています「スミターマルシステム」「スミウォーマー」取扱説明書も必ずお読みになり、正しくお使いください。

予測制御運転

「SCU-2P51」は、効率的な蓄熱を行うために、マイクロコンピューターを内蔵しています。これはスミターマルシステムの特性を最大限に生かし、いっそうの省エネルギーを実現するためのものです。

秋口や春先の、外気温がそれほど低くない時期の運転には、**予測制御1** モードよりも、若干控えめの**予測制御2** モードにより、更なる省エネルギー運転が可能になります。

- 1** 運転モードスイッチを押して予測制御1モードランプを点灯させます。



- 2** 設定スイッチを3秒間押します。
『s E t』と表示してパラメータ設定モードに切替わります。

(予測制御1または予測制御2以外のモードが選択されているときは、パラメータ設定モードには切替りません)

*途中で操作を1分以上中止すると自動的に時計表示に替わります。改めてパラメータ設定モードに切替えて引き続き設定してください。

*間違って他のスイッチを押してしまった場合、改めてパラメータ設定モードに切替えて操作しなおしてください。

パラメータ設定モードでの
スイッチの操作は以下のとおりです。

運転モードスイッチ
各パラメータの項目を
送るスイッチです。

時/+ 分/- 時/+ キー
分/- キー

各設定の増(+)、減(-)をさせる
キーです。

設定スイッチ
パラメータ設定を記憶
させて運転モードに戻すスイッチです。

- 3** 予測制御1のヒーター1回路の運転パラメータを設定する

パラメータ1 深夜電力開始時刻
EP 1 『t P1』と表示してヒーター1回路の深夜電力開始時刻を文字表示します。

運転モードスイッチを押すと、深夜電力開始時刻として、現状の設定値が表示されます。契約電力の通電開始時刻に設定してください。

『設定範囲 100分～600分』

23:00
『設定範囲 21:00～1:00』

パラメータ2 深夜電力終了時刻
EE 1 『t E1』と表示してヒーター1回路の深夜電力終了時刻を文字表示します。

運転モードスイッチを押すと、深夜電力終了時刻として、現状の設定値が表示されます。契約電力の通電終了時刻に設定してください。

『設定範囲 5:00～9:00』

7:00
『設定範囲 12:00～1:00』

パラメータ3 床暖房利用最終時刻
EF b1 『t Fb1』と表示してヒーター1回路の床暖房利用最終時刻を文字表示します。

運転モードスイッチを押すと、床暖房利用最終時刻として、現状の設定値が表示されます。使用目的にあわせた床暖房利用最終時刻に設定してください。

22:00
『設定範囲 12:00～1:00』

パラメータ4 標準通電時間

EP 51 『t Ps1』と表示してヒーター1回路の標準通電時間を文字表示します。

運転モードスイッチを押すと、標準通電時間として、現状の設定値が表示されます。マイコンがデータを解析しながら自動的に変更しますので、使用開始時に初期設定値を入力し、あとは変更しないでください。

『設定範囲 100分～600分』

パラメータ5 利用最終時刻での標準蓄熱材温度

QF 51 『qFs1』と表示してヒーター1回路の利用最終時刻での標準蓄熱材温度を文字表示します。

運転モードスイッチを押すと、現状の設定値が表示されます。初期設定値に設定されているか確認してください。

『設定範囲 20°C～40°C』

パラメータ6 前日の補正量

dt d1 『dtd1』と表示してヒーター1回路の前日の通電時間補正量を文字表示します。

運転モードスイッチを押すと、前日の通電時間補正量として、現状の設定値が表示されます。長時間、間引き運転を行った場合など

にリセットするために設けてあります。日常的にはマイクロコンピューターが自動的に設定していますので、リセット以外には使用しないでください。

『設定範囲 -999分～999分』

- 4** 引き続き 予測制御1 のヒーター2回路の運転パラメータを設定する。但し、SCU-2P5S1 の場合は、設定できません(ヒーター2回路はヒーター1回路に連動してON・OFFします。)予測制御1のヒーター1回路の設定手順のとおりにヒーター2回路のパラメータを設定してください。

パラメータ1 深夜電力開始時刻
EP 2 ヒーター2回路の深夜電力開始時刻を設定してください。

パラメータ2 深夜電力終了時刻
EE 2 ヒーター2回路の深夜電力終了時刻を設定してください。

パラメータ3 床暖房利用最終時刻
EF b2 ヒーター2回路の床暖房利用最終時刻を設定してください。

パラメータ4 標準通電時間
EP 52 ヒーター2回路の標準通電時間を設定してください。

パラメータ5 利用最終時刻での標準蓄熱材温度
QF 52 ヒーター2回路の利用最終時刻での標準蓄熱材温度を設定してください。

パラメータ6 前日の補正量
dt d2 ヒーター2回路の前日の通電時間補正量を設定してください。

設定後、**設定**スイッチを押すと運転モードに戻ります。

- 5** 運転モードスイッチにより予測制限を点灯させ、予測制御2のヒーター1回路の運転パラメータを設定する。

予測制御1のヒーター1回路の設定手順のとおりにヒーター1回路のパラメータを設定してください。



- 6** 予測制御2のヒーター2回路の運転パラメータを設定する。

予測制御1のヒーター1回路の設定手順のとおりにヒーター2回路のパラメータを設定してください。



設定後、**設定**スイッチを押すと、運転モードにもどります。

パラメータ設定後、1分以上放置すると、変更したパラメータの値が入力され、運転モードに戻ります。

設定についてのご注意点

- ①床暖房利用最終時刻(Tfb)は、深夜電力開始時刻(Tp)より遅い時刻には設定できないようになっています。
②標準通電時間(tps)、利用最終時刻での標準蓄熱材温度(qfs)、前日の補正量(dtd)の変更は、原則行わないでください。
③前日の補正量(dtd)は、内部演算で変化する係数です。

故障表示

(保護機能の異常表示)


「SCU-2P51」コントロールユニットは、下記の保護機能を持っています。

万一システムに異常が起こったときは、安全のため「SCU-2P51」に内蔵している漏電遮断器をトリップさせて、異常のあったヒーター回路の電気を遮断します。同時に「エラー表示ランプ」を点滅させてお知らせします。

① 過昇表示


通電中床内の温度が異常に高くなるような事態が起こったとき、右図のように上から4番目の表示灯を点滅して知らせます。

該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせて漏電表示が出ます。



② 温度センサー断線表示


通電中温度センサー回路が断線するような事態が起こったとき、右図のように上から6番目、操作電源投入時に断線している場合は5と6番目の表示ランプを点滅して知らせます。該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせて漏電表示が出ます。



③ 温度センサー短絡表示

通電中温度センサー回路が短絡するような事態が起こったとき、右図のように上から5番目の表示灯を点滅して知らせます。


該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせて漏電表示が出ます。



④ ヒーター断線表示

通電中床内のヒーターが断線するような事態が起こったとき、右図のように上から3番目の表示灯を点滅して知らせます。

該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせて漏電表示が出ます。



⑤ 制御リレー異常表示


通電中「SCU-2P51」に内蔵している制御リレーが故障するような事態が起こったとき、右図のように上から2番目の表示灯を点滅して知らせます。

該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせて漏電表示が出ます。



⑥ 漏電・過負荷・短絡表示

通電中回路に漏電が起こったときは、該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせて漏電表示が出ます。過負荷・短絡が起こったときは、該当の「SCU-2P51」の漏電遮断器をトリップさせますが、漏電表示は出ません。



⑦ 内部メモリー異常表示

時刻表示部に「E-2」と表示（漏電遮断器はトリップしません）

故障表示が出た場合には、そのままの状態にして、できるだけ速やかに、保証書記載の販売店まで、ご連絡ください。

異常点検・修理後にエラー表示ランプの点滅を消す時は操作電源を一旦OFFにして、再度操作電源をONにしてください。

時刻の設定

床暖房設備に通電する前に必ず「SCU-2P51」コントロールユニットの時刻設定を行ってください。

制御盤内の操作電源を入れる

制御盤内には必ず操作電源用配線遮断器が取り付けられています。配線遮断器をONにしてください。暖房期間中は配線遮断器をOFFにしないようにしてください。

現在時刻を設定する


24時間表示の時計が内蔵されています。操作電源をOFFにしても、24時間動作が保証されていますが、長時間操作電源をOFFにしてあった場合や、時刻を修正するときは、手順に従って時刻の設定を行ってください。

例 午後1時30分に設定する

- 1 運転モードスイッチを押して、時刻設定モードにし、設定スイッチを押す。
(時計設定の表示ランプが点灯し、時刻／制御パラメータ表示が点滅します)



- 2 時/+キーを押して「時」のケタを13にあわせます。
分/-キーを押して「分」のケタを30にあわせます。



- 3 設定スイッチを再度押すと変更された時刻の0秒より進みます。
元に設定していた制御モードランプが点灯して、表示の「:」が点滅し正確な時刻を表示します。




温度センサー制御運転

床内に設けられた温度センサーによって、床内の温度が設定された温度になるように、通電中ON・OFF制御を行います。

- 1 運転モードスイッチを押して、温度センサー制御モードランプを点灯させます。



ヒーター1



- 2 ヒーター1の温度設定スイッチを押すごとに、設定温度が低温から高温に移ります。通常、標準の位置に設定してください。(この温度設定は、電気でヒーターを加熱する場合の床内上限温度です。床内温度が上限温度に達すると自動的にヒーターへの通電が切れます)

- 3 ヒーター2回路も、同様手順で設定を行ってください。但し、SCU-2P51の場合は、設定できません。(ヒーター2回路はヒーター1回路に連動してON・OFFします。)

制御盤内に組み込まれた、すべての「SCU-2P51」コントロールユニットについて、「現在時刻の設定」「予測制御運転」「温度センサー制御運転」の各設定を同様な手順で行ってください。